




## NYHEDER



### Renovering af skorsten

I de seneste måneder har skorstenen på Central Violskrænten været under renovering.



Den gamle skorsten nedtages i sektioner.



Skorstenen tages ned i sektioner, for ikke at skade de indvendige skorstensløb.




Her ses de 3 indvendige skorstensløb til de 3 kedler, som er på centralen.



På skorstenen er der bygget stillads til håndværkerne, som samler sektionerne.



En kran hjælper for løftearbejdet.



Renoveringen set på afstand.



To gamle stykker af skorstenen er taget ned. Til venstre ses en ny sektion.



Den nyrenoveret skorsten.



### Distribution

Grenaa Varmeværks distribution var i maj 2015; 10.542 MWh.

Maj måneds graddage var 179,5.  
Graddagene for maj i et normalår er 154,0.



### Distribution

Grenaa Varmeværks distribution var i juni 2015; 7.702 MWh.

Juni måneds graddage var 78,6.  
Graddagene for juni i et normalår er 58,0.